

Proba de

Código

**CSPEB02**

# Tecnoloxía industrial

Tecnoloxía industrial

# 1. Formato da proba

---

## Formato

- A proba consta de vinte cuestións, distribuídas deste xeito:
  - Problema 1: tres cuestións tipo test.
  - Problema 2: catro cuestións tipo test.
  - Problema 3: tres cuestións tipo test.
  - Dez cuestións tipo test.
- As cuestións tipo test teñen tres posibles respuestas das que soamente unha é correcta.

## Puntuación

- 0,50 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada.
- Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0,125 puntos.
- As respuestas en branco non descontarán puntuación.

## Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba

- Calculadora científica , agás as que sexan programables, gráficas ou con capacidade para almacenar e transmitir datos.

## Duración

- Este ejercicio terá unha duración máxima de 60 minutos.

## 2. Exercicio

---

### Problema 1

Dado un motor térmico Otto monocilíndrico de catro tempos, cilindrada  $450\text{ cm}^3$  e relación de compresión 10, que xira a un réxime de 3.000 rpm.

*Sea un motor térmico Otto monocilíndrico de cuatro tiempos y cilindrada  $450\text{ cm}^3$  y relación de compresión 10, que gira a un régimen de 3.000 rpm.*

#### 1. O volume da cámara de combustión é:

---

*El volumen de la cámara de combustión es:*

- A**  $10\text{ cm}^3$
- B**  $45\text{ cm}^3$
- C**  $50\text{ cm}^3$

#### 2. O combustible que emprega o devandito motor é:

---

*El combustible que emplea dicho motor es:*

- A** Gasolina
- B** Gasóleo
- C** Fuelóleo

#### 3. Indique o número de ciclos termodinámicos que se completan por segundo.

---

*Indique el número de ciclos termodinámicos que se completan por segundo.*

- A** 100 ciclos/s
- B** 50 ciclos/s
- C** 25 ciclos/s

## Problema 2

Un arame de aluminio de 4 mm de diámetro alóngase elásticamente 25 mm cando se somete a unha tensión de 400 N. O módulo de elasticidade do aluminio é  $E=7.10^{10}$  Pa.

*Un alambre de aluminio de 4 mm de diámetro se alarga elásticamente 25 mm cuando se somete a una tensión de 400 N. El módulo de elasticidad del aluminio es  $E=7.10^{10}$  Pa*

- 4.** Indique o esforzo axial ao que se somete o arame.

*Indique el esfuerzo axial al que se somete el alambre.*

- A**  $\approx 31,83$  Pa
- B**  $\approx 3,18 \cdot 10^7$  Pa
- C**  $\approx 1,75 \cdot 10^8$  Pa

- 5.** Indique a lonxitude orixinal do arame.

*Indique la longitud original del alambre*

- A**  $\approx 87,24$  m
- B**  $\approx 55,03$  m
- C**  $\approx 11,20$  m

- 6.** O arame está sometido a un esforzo de:

*El alambre está sometido a un esfuerzo de:*

- A** Torsión
- B** Compresión
- C** Tracción

- 7.** Cando se lle deixa de aplicar a tensión ao arame, a súa lonxitude será:

*Cuando deja de aplicarse la tensión al alambre, su longitud será:*


- A** Menor ca a orixinal.  
*Menor que la original.*
- B** Igual ca a orixinal.  
*Igual que la original.*
- C** Maior ca a orixinal.  
*Mayor que la original.*



### Problema 3

Sexa o seguinte circuíto dixital con portas lóxicas.

Sea el siguiente circuito digital con puertas lógicas.



8. A súa táboa de verdade é:

Su tabla de verdad es:

A      B      S			A      B      S			A      B      S		
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0	1	0

9. Indique cal é a función mínima equivalente.

Indique cuál es la función mínima equivalente.

A  $S = \bar{A} + \bar{B}$

B  $S = A + B$

C  $S = \bar{A} + B$

10. Indique a que tipo de biestable corresponde a seguinte táboa de verdade ( $S_0$  indica o mantemento do nivel de saída anterior)

Indique a que tipo de biestable corresponde la siguiente tabla de verdad ( $S_0$  indica el mantenimiento del nivel de salida anterior)

A Biestable JK

B Biestable RS

C Biestable T

Entrada 1	Entrada 2	Saída
0	0	$S_0$
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{S}_0$



## Cuestións

**11.** Indique cal das seguintes NON é unha rede cristalina:

*Indique cuál de las siguientes NO es una red cristalina:*

- A** Cúbica centrada no corpo.  
*Cúbica centrada en el cuerpo.*
- B** Cúbica centrada nas caras.  
*Cúbica centrada en las caras.*
- C** Cúbica centrada nas arestas.  
*Cúbica centrada en las aristas.*

**12.** Mediante que máquina se realiza o ensaio de resiliencia?

*¿Mediante qué máquina se realiza el ensayo de resiliencia?*

- A** Péndulo de Charpy
- B** Durómetro
- C** Esclerómetro

**13.** Un termopar é un:

*Un termopar es un:*

- A** Comparador
- B** Actuador
- C** Transdutor  
*Transductor*

**14.** O PVC (policloruro de vinilo) é un:

*El PVC (policloruro de vinilo) es un:*

- A** Plástico termoestable.
- B** Polímero termoplástico.
- C** Elastómero.

**15.** En que unidades se expresa, segundo o sistema Whitworth o diámetro nominal dun parafuso?

*¿En qué unidades se expresa, según el sistema Whitworth, el diámetro nominal de un tornillo?*


- A** Milímetros.
- B** Polgadas.  
*Pulgadas.*
- C** Centímetros.



- 16.** Un parafuso sen fin de dúas entradas xirando a 1.000 rpm impulsa un piñón de 20 dentes. Indique a velocidade do piñón.

*Un tornillo sin fin de dos entradas girando a 1.000 rpm impulsa un piñón de 20 dientes. Indique la velocidad del piñón.*

- A** 100 rpm.
- B** 50 rpm.
- C** 25 rpm.



- 17.** Indique cal dos seguintes elementos é un actuador pneumático.

*Indique cuál de los siguientes elementos es un actuador neumático.*

- A** Lubricador.
- B** Válvula distribuidora.
- C** Cilindro de dobre efecto.

*Cilindro de doble efecto.*

- 18.** Un motor eléctrico alimentado por unha fonte de alimentación de corrente continua de 12 V absorbe desta unha intensidade de 30 A. Se a potencia mecánica entregada pola máquina é de 0,44 CV, cal será o rendemento desta?

*Un motor eléctrico alimentado por una fuente de alimentación de corriente continua de 12 V absorbe de la misma una intensidad de 30 A. Si la potencia mecánica entregada por la máquina es de 0,44 CV, ¿cuál será el rendimiento de la misma?*

- A** ≈90 %
- B** ≈80 %
- C** ≈70 %

- 19.** Unha aliaxe de ferro-carbono cun contido en carbono do 1 % en masa recibe o nome de:

*Una aleación de hierro-carbono con un contenido en carbono del 1% en masa recibe el nombre de:*

- A** Fundición
- B** Ferrita
- C** Aceiro

*Acero*

- 20.** Para a obtención de cobre emprégase o proceso chamado:

*Para la obtención de cobre se emplea el proceso llamado:*

- A** Bayer.
- B** Afino electrolítico.
- C** Kroll.